


实验室安全检查隐患列表

责任单位	隐患问题	隐患图片
航空学院 MA09-319	加热设备未及时 断电	
航空学院 MA09-701	实验室无人值守、 环境杂乱，甲烷和 氢气防爆柜柜体 未见静电接地	
机电学院 MA04-112	实验室存在较多 饮料瓶盛装的液 体，无任何标识	
机电学院 MA04-115-2	环境杂乱、化学品 存放不规范	

		
机电学院 MA06-112	实验室无人值守、 环境杂乱、存在饮 食行为	
机电学院 MA15-105	220V 电源线使用 花线，配电箱缺少 盖板，高温炉电源 线损坏	

机电学院 MA15-106	实验室内小仓库 杂物堆积	
机电学院 MA16-160-4	危废类别标签缺失，部分危废放置位置不当	
材料科学与技术学院 JA16-4 楼	乱扔垃圾至洗眼器内	

物理学院 JA17-523	使用超期未检气瓶	 The image shows a gas cylinder with a label 'PLD 备用氧气' and a QR code. To the right is a screenshot of a mobile app titled '工业互联网标识解析...'. The app displays '安全用气' (Safe Gas Use) with buttons for '气瓶信息' (Cylinder Info), '气瓶检验' (Cylinder Inspection), '气瓶定位' (Cylinder Location), and '气瓶管理' (Cylinder Management). The '气瓶信息' section shows: 气瓶编号: 14080304, 气瓶标识: 02900002808, 设备名称: 无油空气, 充装介质: 氧气, 制造日期: 2019-04-01, 制造单位: 山东天海高压容器有限公司, 下次检验日期: 2025-05-01. The '单位信息' section shows: 单位名称: 国防科技大学, 联系电话: 13505110075, 联系地址: 江苏省南京市江宁区, 邮编: 211106.
物理学院 JA16-529	实验室无人值守	 The image shows a laboratory interior with various pieces of equipment and a timestamp overlay. The timestamp reads: 15:06, 2025-08-19, 星期二, 多云 38°C, 南京市江宁区, 南京航空航天大学(将军路校区). A watermark '今日水印' is visible in the bottom right corner.
直升机动力学 全国重点实验室/ 直升机研究院 MA05-105	实验室存放折叠床	 The image shows a folded cot or bed in a laboratory setting, with a yellow caution tape on the floor.

直升机动力学 全国重点实验 室/直升机研 究院 MA05-107	实验室环境杂乱	
国际前沿科学 研究院 MA16-111	危废暂存区放置 消防器材	